

海康机器人产品维修收费通知单

客户名称：湖南飞英达智能科技有限公司

维修单号：RB202403130030

联系电话：18397531841

收费通知单号：RB240313003001

传真号码：

验证码：1841

| 序号 | 序列号 | 产品型号 | 故障现象 | 故障定位 | 维修解决方案 | 费用 | 维修工程师 | 备注 |
|----|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-------|-------|----|
| 1 | DA2362510 | MV-IBASE-02-02/国内版无包装 | 经测试底座无法充电 | 检测为外壳底部被打穿导致充电板损坏 | 此故障不在免费质保范围内，修复此故障需要更换外壳及充电板 | 120.0 | 张磊31 | |

维修费用合计：120.00 (大写) 壹佰贰拾圆整

我们提供服务之前，您应当：1、备份产品中的所有程序和数据或确保它们的安全；2、确保所有受法律保护的个人敏感信息已经从产品中删除；对于任何未删除的个人敏感信息，您需遵守所有可适用的法律。请注意：我们对您产品中所包含的任何保密、专有或个人信息均不承担其保留、备份、迁移及恢复义务，敬请谅解。在将产品送修或退回前，您应当删除或备份产品中所有的此类信息。

客户签字确认： (盖章)

备注说明：

- 1) 本次报价有效期为5个工作日，请您在5个工作日内确认是否维修并其期间内支付维修费用，以便我们及时修复您的产品并尽快返回给您（付款时请注明用途是：维修费）。对于5个工作日内未进行确认及未支付维修费用的，我们将视为您不同意本次维修，我们将在3个工作日之内退回您维修的产品；
- 2) 收费维修之后，同一个故障保修6个月。此确认单价格为故障部件回收价格；
- 3) 修复后的相关产品请自通知取件之日起90天内取回或告知快递地址，逾期我们将视为您对相关产品放弃所有权利，同意由服务提供方自行处置；
- 4) 我司严禁服务人员以任何形式通过个人账户收取维修、备件转售款项，为了保障您的权益，请您勿将服务费用直接打款、转账至服务人员个人账户或现金支付给我司服务人员，失我司概不负责。欢迎各位客户监督，如有发现违规行为请立即举报！



支付方式

- 1) 快捷支付（支付宝、微信）

请直接登录下方网址进行支付；或通过支付宝、微信扫描右方二维码支付

https://paycenter.hikvision.com/bill/index?business_no=oa_rb&NTDCN_M=RB240313003001&PASWD=1841

- 2) 对公打款（注意：根据国家税法规定个人对公打款需要开公司发票的，请联系服务网点签订三方协议）

| | | | |
|------|---------------------|------|-----------------|
| 公司名称 | 杭州海康机器智能有限公司 | 联系电话 | 18100199480（座机） |
| 账号 | 1202020419900227977 | 开户行号 | |
| 税号 | 91330122MA7FHG0J5K | 传真号码 | |
| 开户银行 | 中国工商银行杭州市西湖支行 | | |
| 地址 | 凤川凤翔路78号海康机器人5号楼2楼 | | |

发票

快捷支付客户请您自行在支付网页上选择开票类型并提供开票信息。

对公打款客户，请您选择需要开具的发票类型并准确填写开票信息，以便我们能及时为您开具维修费发票，若未选择确认，则默认开具普通发票。

普通发票

增值税专用发票

开票名称 _____
纳税人识别号 _____
地址、电话 _____
开户行及账号 _____

杭州海康机器智能有限公司
海康机器人服务点售后服务中心

2024 年03 月15 日

售后维修收费专用
复印无效