

海康机器人产品维修收费通知单

客户名称：湖南飞英达智能科技有限公司

维修单号：RB202502130005

联系电话：18397531841

收费通知单号：RB250213000501

传真号码：

验证码：1841

序号	序列号	产品型号	故障现象	故障定位	维修解决方案	费用	维修工程师	备注
1	30121327419	MV-IDP3204/64G	经检测PDA不开机	检测为PDA内部有水渍导致无法开机	此故障不在免费质保内，修复需更换主板+按键板+小板+LCD/CTP+前壳组件+后壳组件+扫描头+听筒+喇叭+螺钉+FPC SCAN	776	黄友材	

维修费用合计：776.00 (大写) 柒佰柒拾陆圆整

我们提供服务之前，您应当：1、备份产品中的所有程序和数据或确保它们的安全；2、确保所有受法律保护的个人或企业信息已经从产品中删除；对于任何未删除的个人或企业信息，您需遵守所有可适用的法律。请注意：我们对您产品中所包含的任何保密、专有或个人信息均不承担其保留、备份、迁移及恢复义务，敬请谅解。在将产品送修或退回前，您应当删除或备份产品中所有的此类信息。

客户签字确认：(盖章)

■备注说明：

- 1) 本次报价有效期为5个工作日，请在5个工作日内确认是否维修并其期间内支付维修费用，以便我们及时修复您的产品并尽快返回给您（付款时请注明用途是：维修费）。对于**5个工作日内未进行确认及未支付维修费用**的，我们将视为您不同意本次维修，我们将在**3个工作日内退回您**维修的产品；
- 2) 收费维修之后，同一个故障保修6个月。**此确认单**价格为故障部件回收价格；
- 3) **修复后的相关**产品请自通知取件之日起**90天内取回或告知快递地址**，逾期我们将视为您对相关产品放弃所有权利，同意由服务提供方自行处置；
- 4) 我司严禁服务人员以任何形式通过个人账户收取维修、备件转售款项，为了保障您的权益，请您勿将服务费用直接打款、转账至服务人员个人账户或现金支付给我司服务人员，否则由此造成的损失我司概不负责。欢迎各位客户监督，如有发现违规行为请立即举报！

■支付方式

- 1) 快捷支付（支付宝、微信）

请直接登录下方网址进行支付；或通过支付宝、微信扫描右方二维码支付

https://paycenter.hikvision.com/bill/index?business_no=oa_rb&NTDCN_M=RB250213000501&PASWD=1841

- 2) 对公打款（注意：根据国家税法规定个人对公打款需要开公司发票的，请联系服务网点签订三方协议）



公司名称	杭州海康机器智能有限公司	联系电话	18100199480
账号	1202020419900227977	开户行号	
税号	91330122MA7FHG0J5K	传真号码	
开户银行	中国工商银行杭州市西湖支行		
地址	凤川凤翔路78号海康机器人5号楼2楼		

■发票

快捷支付客户请您自行在支付网页上选择开票类型并提供开票信息。

对公打款客户，请您选择需要开具的发票类型并准确填写开票信息，以便我们能及时为您开具维修费发票,若未选择确认，则默认开具普通发票。

☐ 普通发票

☐ 增值税专用发票

开票名称

纳税人识别号

地址、电话

开户行及账号

(盖章处)

杭州海康机器智能有限公司
海康机器人服务点售后服务中心
2025 年02 月20 日

售后维修收费专用
复印无效